

Valutazione delle coperture in cemento-amianto

Regione Lombardia ha approvato il nuovo Protocollo che fornisce criteri di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, utile per indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o bonifica, che sono a carico del proprietario dell'immobile o del responsabile dell'attività svolta in esso. Il provvedimento interessa i Comuni in quanto proprietari di immobili con coperture in cemento amianto ed Enti deputati all'informazione del pubblico.

Se la copertura presenta crepe, fessure evidenti o rotture che riguardano **almeno il 10%** dell'estensione totale della superficie, si procede alla **bonifica** privilegiando l'intervento di rimozione.

Se invece la superficie appare integra e il danno è meno evidente, è necessario calcolare lo stato di conservazione della copertura attraverso l'applicazione **dell'Indice di Degrado (ID)**.

L'Indice di Degrado è un valore numerico, cui corrispondono azioni di intervento, che il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività svolta in esso dovrà attuare. I criteri per il calcolo sono descritti in modo dettagliato nel provvedimento. L'Indice di Degrado sostituisce l'algoritmo attualmente utilizzato per la valutazione delle coperture esterne in cemento-amianto.

Risultato dell'applicazione dell'ID

ID inferiore o uguale 25	nessun intervento di bonifica e riesame con frequenza biennale
ID compreso tra 25 e 44	esecuzione della bonifica entro 3 anni
ID uguale o maggiore di 45	rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi

Qualora il risultato dell'ID produca un valore che **non prevede la rimozione della copertura entro 12 mesi**, il proprietario o il responsabile dovrà comunque:

- designare un responsabile con compiti di controllo per le attività di manutenzione
- tenere idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione del manufatto
- garantire le misure di sicurezza durante attività di pulizia e interventi di manutenzione
- informare correttamente gli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, in occasione di ogni evento che possa creare disturbo ai materiali contenenti amianto

Metodi di bonifica

I metodi di bonifica previsti sono:

sopracopertura	installazione di nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto esistente, che viene lasciata in sede, se la struttura portante è idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo
incapsulamento	ricopertura delle superfici di cemento-amianto mediante speciali prodotti
rimozione	asportazione della vecchia copertura in cemento-amianto e sua completa sostituzione.

Referente

Asl Lecco – Romano Angela n. tel. 0341.482449 – n. fax 0341.482444
 e-mail: angela.romano@asl.lecco.it.

Fonte

Direzione Generale Sanità
 DDG n. 13237 del 18/11/2008 – pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 50 del 09/12/2008